Ду 80	134,5	надземная	2000	От ответвления до гаража	минераловатная, покрывной слой – стеклоткань	Имеются участки с частичныи или полным разрушением изоляции	25	19	76	Ду80 2 шт.	неуд.
Итого 633,6											
Направление «ТП – ул. Текстильщиков, 6»											
Ду 100	**161**	**подземная**	**2018**	**От ТП до д. Текстильщиков 6**	**ППУ с защитным слоем из оцинкованной стали**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**1**	**4**	**нет**	**уд.**
Направление «ТП – ул. Текстильщиков»											
Ду 250	**58,3**	**подземная**	**2009**	**От ТП до ТК-2**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**нет**	**Уд.**
Ду 150	**59,4**	**подземная**	**2009**	**От ТК-2 до ТК-3**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**Ду150 2 шт.**	**Уд.**
Ду 80	**24,3**	**подземная**	**2013**	**От ТК-3 в дом Текстильщиков 3а**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**6**	**24**	**Ду80 2 шт.**	**Уд.**
Ду 125	**141,6**	**подземная**	**2013**	**От ТК-3 до дома Текстильщиков 3б**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**6**	**24**	**нет**	**Уд.**
Ду 80	**9,2**	**подземная**	**2013**	**В дом Текстильщиков 3б**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**6**	**24**	**Ду80 2 шт.**	**Уд.**
Ду 150	65,5	Подземная, внутридомовая	2000	От ТК-2 в д. Текстильщиков 3	минераловатная, покрывной слой – стеклоткань	Имеются участки с частичным разрушением изоляции	25	19	76	Ду150 2 шт.	неуд.
Ду 50 Ду50 Ду80	8,4 5,8 6,8	подземная	2000	Поузловая разводка в д. Текстильщиков 3	минераловатная, покрывной слой – стеклоткань	Имеются участки с частичным разрушением изоляции	25 25 25	19 19 19	76 76 76	нет нет нет	неуд. неуд. неуд.
Ду 80	68,3	подземная	2000	От д. Текстильщиков 3 до д. Текстильщиков 5	минераловатная, покрывной слой – стеклоткань	Имеются участки с частичным разрушением изоляции	25	19	76	Ду100 2 шт.	Неуд.
Ду 100	15,9	надземная	2000	В дом Текстильщиков 5	минераловатная, покрывной слой – стеклоткань	Имеются участки с частичным разрушением изоляции	25	19	76	Ду100 2 шт.	Неуд.
Ду 250	**108,5**	**подземная**	**2014**	**От ТК-2 до ТК-9 дома Текстильщиков 1**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**5**	**20**	**нет**	**Уд.**
Ду 100	**26,5**	**подземная**	**2014**	**От ТК-9 в дом 1 Мая 75**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**5**	**20**	**нет**	**Уд.**
Ду 250	**62,7**	**подземная**	**2009**	**От ТК-9 до ТК- 9/1**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**нет**	**Уд.**
Ду 100	**30,9**	**подземная**	**2009**	**От ТК-9/1 в дом 1 мая 75 а**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**нет**	**Уд.**
Ду 200	**24,8**	**подземная**	**2009**	**От ТК-9/1 до ТК-5**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**нет**	**Уд.**
Ду 80	**80,3**	**подземная**	**2009**	**От ТК -5 до ТК- 4**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**Ду80 4 шт.**	**Уд.**
Ду 65	**34,8**	**подземная**	**2013**	**От ТК-4 в д/с №2**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**6**	**24**	**нет**	**Уд.**
Ду 65	**25,7 56**	**подземная надземная**	**2009**	**От ТК-4 до дома 1 мая 17к (дет. Приют)**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**Ду50 2 шт.**	**Уд.**
Ду 200	**30,7**	**подземная**	**2009**	**От ТК-5 до ТК -6**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**нет**	**Уд.**
Ду 100	**50**	**подземная**	**2011**	**От ТК-6 в д. 1 мая 71**	**минераловатная, покрывной слой – стеклоткань**	**Изоляция не нарушена**	**25**	**8**	**32**	**Ду100 2 шт.**	**уд.**
Ду 80	**28,7**	**подземная**	**2009**	**От ТК-6 до дома 1 мая 71а**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**Ду80 2 шт.**	**Уд.**
Ду 65	**83,3**	**подземная**	**2009**	**В доме 1 мая 71а на 4 подъезда разводка**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**нет**	**Уд.**
Ду 125	**25,4**	**внутридомовая**	**2009**	**В доме 1 мая 71а**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**нет**	**Уд.**
Ду 200	**111**	**подземная**	**2009**	**От ТК-6 до ТК -7**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**нет**	**Уд.**
Ду 80	**26,6**	**подземная**	**2009**	**От ТК7 в дом 1 мая 69а**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**Ду80 4 шт.**	**Уд.**
Ду 150	**126,6**	**подземная**	**2009**	**От ТК-7 до ТК-8**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**Ду150 2 шт.**	**Уд.**
Ду 125	**27,6**	**подземная**	**2009**	**От ТК-8 в дом 1 мая 60в**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**Ду100 2 шт.**	**Уд.**
Ду 150	**96,3**	**подземная**	**2012**	**От ТК-7 до ТК-7.1**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**10**	**40**	**Ду150 2 шт.**	**Уд.**
Ду 100	**26,8**	**подземная**	**2012**	**От ТК-7.1 в дом 1 мая 69**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**7**	**28**	**Ду100 2 шт.**	**Уд.**
Ду 80	**61,5**	**Подземная, внутридомовая**	**2012**	**От ТК-7.1 в магазин 1 мая 69**	**ППУ**	**Изоляция не разрушена**	**25**	**7**	**28**	**Ду80 2 шт.**	**Уд.**
Итого 1608,2											
ВСЕГО протяженность тепловых сетей, подключенным к котельной №8 составляет 4 373 м в двухтрубном исполнении											

Фото 234-235 Теплосети кот. №8. ТП
Вход в ТП **Подающие трубопроводы по направлениям**

Направление ул. Текстильщиков



Фото 236-237 Кот. №8. Теплосети в направлении ул. Текстильщиков
ТК-1 **ТК-2**




Фото 238-239 Кот. №8. Теплосети в направлении ул. Текстильщиков
Теплосети на ул. Текстильщиков 3-Текстильщиков 5

Фото 246-247 Кот. №8. Теплосети в направлении Школа
ТК 10 **Теплосети в направление ул 1 мая 60 (школа)**



Фото 248-249 Кот. №8. Теплосети в направлении Школа
Сети в направлении ТК 11 **Теплосети на ул.1 мая 60/1 нач. школа**

Фото 250 Кот. №8. Теплосети в направлении Школа. Сети в сторону Гаража

Направление ул. Курчатова

Фото 240-241 Кот. №8. Теплосети в направлении ул. Текстильщиков
ТК 3 **ТК 4 у д/сада**

Фото 242-243 Кот. №8. Теплосети в направлении ул. Текстильщиков
ТК 5 **ТК 6**




Фото 244-245 Кот. №8. Теплосети в направлении ул. Текстильщиков
Фото Теплосеть кот.№8 ТК 7 **ТК 8**

Направление Школа