

Таблица 3.18 - Сведения о техническом состоянии котельной №1 п. Светлый, 56

Вид оборудования	Тип, марка	Кол. шт.	Год установки	Срок службы (лет)			Техническое состояние	Примечание
				нормативный	фактический	иное (%)		
Здание котельной	Бетонное 2-х этажное	1	1981	20	38	100	неудовлетворительное	Требуется частичный ремонт
Дымовая труба	Металлическая для котлов СУК-1 и КВА-0,8	1	1981	12	38	100	удовлетворительное	в 2014 г. проведено технические освидетельствование
Дымовая труба	Металлическая для котлов BuderusLogano	1	2015	12	4	33	удовлетворительное	
Котлы водогрейные	СУК-1 (КВ-Г-1,16-115) №№1-4	4	2004	15	15	100	№1,3,4 неисправное №2 неудовлетворительное	Требуется кап. ремонт или замена Наблюдается отложение накипи, Требуется проведение РНИ и ВХР
	КВА-08-95 ГС №№5,6	1	2001	15	18	100	неудовлетворительное	Наблюдается отложение накипи, требуется проведение РНИ и ВХР
	Buderus Logano SK745 №№9,10	1	2002	15	17	100	неудовлетворительное	Наблюдается отложение накипи, требуется проведение РНИ и ВХР
	Buderus Logano SK745 №№9,10	2	2015	15	4	27	неудовлетворительное	Наблюдается отложение накипи, требуется проведение РНИ и ВХР
Подпиточные насосы	К100-80-160A №№1,2	1	2014	7	5	71	удовлетворительное	
	К65-50-125 №3	1	2012	7	7	100	удовлетворительное	
Сетевые насосы	К160/30 №4,6	1	2015	7	4	60	удовлетворительное	
	К100-80-160 №5	2	2014	7	5	71	удовлетворительное	
Насосная станция	NasosWilo wj-203-em-mod/c	1	2015	7	4	60	удовлетворительное	
	NasosWilo wj-203-em-mod/c	2	2015	10	4	40	удовлетворительное	Не эксплуатируется
Насосы ГВС	№7	1		7		100	удовлетворительное	
	№8	1		7		100	удовлетворительное	
	К80-50-200 №9	1	2014	7	5	71	удовлетворительное	
Насосы рециркуляции котлов	WILO TOP-S 50/4	2	2015	10	4	40	удовлетворительное	
Дымососы водогрейного котла	УПУЗ №2	1		12		100	удовлетворительное	
Дымососы водогрейного котла	ДН-10 №3	2		12		100	удовлетворительное	
Установка умягчения непрерывного действия	Pentair Water TS 91-10 M	1	2015	10	4	40	удовлетворительное	Не эксплуатируется, требуется проведение пуско-наладки
Установка дозирования реагента Джурисофт 9Т	Насос дозатор DLXVFT-MBV 0115 Импульсный счетчик ВСХНД 15	1	2015	10	4	40	удовлетворительное	Не эксплуатируется, требуется проведение пуско-наладки
	Импульсный счетчик ВСХНД 15	1	2015	12	4	33	удовлетворительное	
Установка дозирования реагента ИОМС-1	Насос дозатор ProMinent Beta 4 1601 Бак мерник	1	2001	10	18	100	удовлетворительное	Требуется проведение наладки
	Бак мерник	1						
Теплообменник водоводяной 2-х секционный	ПВ1-168-4	2	2015	15	4	27	удовлетворительное	
Бак аккумулятор	V=50м³	2					удовлетворительное	
Прибор учета расхода исходной воды	Импульсный водосчетчик ВСХНд-50	1	2012	12	7	58	удовлетворительное	
Прибор учета расхода газа	Корректор ТЭКОН-17 счетчик газа RVG65 G	1	2007	12	12	100	удовлетворительное	
	счетчик газа CF-16 MT-100	2	2015	12	4	33	удовлетворительное	
Прибор учета расхода тепловой энергии	ИМ	1		10			неудовлетворительное	Не эксплуатируется
Прибор учета расхода электроэнергии	Двухтарифный счетчик СТЭ 561	1		32			удовлетворительное	



Фото 1.Кот №1. Общий вид здание котельной



Фото 2.Кот №1. Дымовая труба



Фото 3.Кот №1. Вид здания котельной



Фото 4.Кот №1. Баки-аккумуляторы




Фото 5.Кот №1. Водогрейный котел СУК-1 КВА-0,8



Фото 6.Кот №1. Водогрейные котлы Buderus №№9,10



Фото 7. Кот №1. Насосы котельной



Фото 8. Кот №1. Насосы циркуляционные ГВС №№1,2,3



Фото 9.Кот №1. Насосы сетевые №№4,5,6



Фото 10.Кот №1. Насосная станцияWilowj-203-em-mod



Фото №11.Кот №1. Водоподготовка



Фото №12.Кот №1. Установка дозирования ИОМС-1




Фото №13. Кот №1. Счетчик расхода воды ВСХНд-50



Фото №14. Кот №1. Корректор ТЭКОН 17



Фото 15. Кот №1. Узел регулирования и учета газа



Фото 16. Кот №1. Щит аварийной сигнализации



Фото 17. Кот №1. Вводное РУ 6/0,4



Фото 18. Кот №1. Силовые щиты380 В