



Фото 285-286 Кот. ААРЗ. Теплосети в направлении котельная – ул. Гарнизон
Сети у д. Гарнизон 11



Фото 287-288 Кот. ААРЗ. Теплосети в направлении котельная – ул. Гарнизон
Ответвление на д. Гарнизон 11/1, 11/2



Фото 289-290 Кот. ААРЗ. Теплосети в направлении котельная – ул. Гарнизон
Сети на дома Гарнизон 15,10, 20а



Фото 289-290 Кот. ААРЗ. Теплосети в направлении котельная – ул. Гарнизон
Сети на дом Гарнизон 15/2



Сети на дом гарнизон 10



Фото 291-292 Кот. ААРЗ. Теплосети в направлении котельная – ул. Гарнизон
Сети у д. Гарнизон 18 на дом Гарнизон 17



Направление ТП-1 – ул. Космонавтов



Фото 293-294 Кот. ААРЗ. Теплосети в направлении ТП-1 – ул. Космонавтов
ТП-2. Ответвление на д. Космонавтов 15



Фото 295-296 Кот. ААРЗ. Теплосети в направлении ТП-1 – ул. Космонавтов
ТП-2. Ответвление на ТК-1



ТП-2. Подача в ТК-2



Фото 297-298 Кот. ААРЗ. Теплосети в направлении ТП-1 – ул. Космонавтов
ТП-2. Ответвление на д/сад №8



Фото 299-300 Кот. ААРЗ. Теплосети в направлении ТП-1 – ул. Космонавтов
ТК-6



ТК-1

3.2.18 Оценка технического состояния тепловых сетей, присоединенных к котельной ООО «Монди Арамиль»

Критерии технического состояния тепловых сетей:

- удовлетворительное (уд.), если тепловые сети находятся в эксплуатации не более 20 лет с хорошей теплоизоляцией и без видимых серьезных коррозионных или иных повреждений;
- неудовлетворительное (неуд.), тепловые сети со сроком эксплуатации более 10 лет, на которых требуется локальная замена тепловой изоляции и (или) участков труб, подверженных интенсивной коррозии;
- требующее замены (тр.зам.), если тепловые сети имеют степень нормативного износа более 100% (срок эксплуатации более 25 лет), которые подвержены интенсивной коррозии критерий надежности К менее 0,7.

По результатам камерального обследования, технической инвентаризации, в т.ч. визуально-измерительного и инструментального обследования тепловых сетей, подключенных к котельной ООО «Монди Арамиль» установлено:

- 1) паспорт на тепловые сети отсутствует;
 - 2) балансовая принадлежность сетей определялась на основании «Выписки из Единого Государственного Реестра прав на недвижимое имущество...»;
 - 3) Длина трубопроводов, подключенных к котельной составляет 656 м в двухтрубном исполнении.
 - 4) прокладка тепловых сетей выполнена в 2000-2010гг;
 - 5) тепловые сети - четырехтрубные, тупиковые. Система теплоснабжения потребителей закрытая. Прокладка надземная на низких опорах и подземная канальная. Компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется П-образными компенсаторами и углами поворотов трассы.
 - 6) тепловая изоляция трубопроводов проложенных надземным способом находится в удовлетворительном состоянии (см фото №№ 302-304);
 - 7) к котельной подключено 4 сторонних потребителя
- На фото 301-308 представлено текущее состояние трубопроводов теплосети, присоединенных к котельной ООО «Монди Арамиль».



Фото 301 Кот. Монди. Общий вид котельной



Фото 302 Теплосети на выходе из котельной
Садовая 10 больница



Фото 303-304 Кот. Монди. Теплосети на выходе из котельной

